整理番号: 4-2

提言題名:日鉱団地内排水溝回りの陥没及び道路補修をしてほしい

## 【提言の要旨】

自家用車とコミュニティバスの通過により、排水溝回りに陥没が生じました。雨水のしみ 込などにより深さも30センチほどになっています。

またアスファルトの表面が細かく裁断され、浮き上がり側溝に落ちてしまう状態です。以上2か所について補修をお願いします。

(男性 平成30年9月受付)

## 【回答の要旨】

平成30年9月27日に現地を確認しました。

排水溝回りの陥没の原因は、道路排水施設からの漏水によるものと想定されますので、陥 没場所を掘削し道路排水施設の補修を行ってから舗装復旧を行います。

アスファルトの表面が裁断されている場所については、舗装の劣化によるはく離現象が起きています。対応は、はく離したアスファルトを撤去し、その箇所をアスファルトで補修します。

(管理課 平成30年10月回答)